

## PRISE D'EAU BASSIN TRUITELLES

Cette prise d'eau construite en 2016, permet d'alimenter via un tuyau de diamètre 250 le bassin d'élevage des truitelles.

La grille placée à l'entrée du tuyau se colmatait régulièrement, car trop petite.

Les travaux ont consisté à fabriquer une grille de grande taille et plus facile à nettoyer.



Ces travaux ont été réalisés le 17 septembre 2018 et se sont révélés très efficace cet automne à la période des feuilles.

Le système de grilles à la sortie du bassin truitelle a lui aussi été reconstruit avec le rajout d'une grille fine et le remplacement du système de pré grille au mois de juin avant de lâcher les alevins.

