

COUVERTURE BASSIN TRUITELLES



Le bassin d'élevage des truitelles long de plus de 70 mètres avait été rehaussé en 2016 et équipé d'une alimentation d'eau supplémentaire. Les grilles d'origine avaient été conservées, mais arrivaient en fin de vie. D'autre part pour récupérer les truitelles ce système nécessitait d'importantes manipulations pour enlever les grilles. Il avait également été constaté des pertes importantes liées vraisemblablement aux prédateurs en particulier la loutre.

La solution retenue a été la construction d'une couverture identique à celle du bassin amont cabane, dans un souci de cohérence et d'intégration par rapport au camping voisin.

Sur les côtés le grillage mis en place nous protège des prédateurs comme la loutre et au-dessus des câbles écartés de 10 centimètres empêchent l'accès au bassin des oiseaux comme le héron ou les cormorans. L'accès au bassin se fait désormais par une structure coulissante.

Ces travaux ont nécessité pour les bénévoles plusieurs journées de travail au mois de juin 2018.

Le comptage lors du déplacement des truitelles en juin prochain nous permettra de vérifier l'efficacité de ce système.

